



## ALMACÉN EN C/ BALSILLAS, 19

### DATOS BÁSICOS

**Id de ficha:** 1189

**Código de Ficha:** 110101-1189

**Clasificación de Ficha:** Edificios

**Denominación:** Almacén en C/ Balsillas, 19

**Dirección:** Cl Balsillas 19, 04520 Abrucena  
(Almería)

**Núcleo Urbano:** Abrucena

**Clasificación del Activo:** Bien Patrimonial

**Naturaleza Física:** Edificios y otras  
construcciones

**Clasificación Urbanística:** Urbano

**Destino Funcional:** Aparcamiento



### SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



### DATOS FÍSICOS

**Superficie del Terreno:** 62,00 m<sup>2</sup>

**Superficie Útil:** 49,60 m<sup>2</sup>

**Superficie Construida:** 62,00 m<sup>2</sup>

**Año de Construcción:** 1963

**Plantas Bajo Rasante:** 0

**Plantas Sobre Rasante:** 0

**Estado de Conservación:** Bueno

**Coordenadas UTM:** 37M 292627 9691053

**Coordenadas Geográficas:** (X: 37.1345228, Y: -2.7936221)

**Lindero N:** CEIP Antonio Relaño

**Lindero S:** Calle Balsillas

**Lindero E:** CEIP Antonio Relaño



**Lindero O:** Ref. Catastral: 8400907WG1180S0001AE

**Descripción Física:** No consta

## DATOS CATASTRALES

**Referencia Catastral:** 8400906WG1180S0001WE

**Observaciones:** Industrial