



ALMACÉN EN C/ BALSILLAS, 19

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 1189

Código de Ficha: 110101-1189

Clasificación de Ficha: Edificios

Denominación: Almacén en C/ Balsillas, 19

Dirección: Cl Balsillas 19, 04520 Abrucena (Almería)

Núcleo Urbano: Abrucena

Clasificación del Activo: Bien Patrimonial



Naturaleza Física: Edificios y otras construcciones

Clasificación Urbanística: Urbano

Destino Funcional: Aparcamiento



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 62,00 m²

Superficie Útil: 49,60 m²

Superficie Construida: 62,00 m²

Año de Construcción: 1963

Plantas Bajo Rasante: 0

Plantas Sobre Rasante: 0

Estado de Conservación: Bueno

Coordinadas UTM: 37M 292627 9691053

Coordinadas Geográficas: (X: 37.1345228, Y: -2.7936221)

Lindero N: CEIP Antonio Relaño

Lindero S: Calle Balsillas

Lindero E: CEIP Antonio Relaño



Lindero O: Ref. Catastral: 8400907WG1180S0001AE

Descripción Física: No consta

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 8400906WG1180S0001WE

Observaciones: Industrial